



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Catalogo Regionale del Patrimonio Culturale



CODICI

Tipo scheda	A
Livello di ricerca	C
Identificativo Samira	447197

CODICE UNIVOCO

Identificativo	A_6786
Codice regione	06
Riferimento scheda cartacea	123944

OGGETTO

OGGETTO

Definizione tipologica	casa
------------------------	------

Qualificazione civile

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato Italia
Regione Friuli Venezia Giulia
Provincia PN
Comune Erto e Casso
Località Erto
Indirizzo via G. Pascoli, 63(p) nero; 20 (p)blu; 157 (p) blu

SETTORE

Tipo SU

Numero 2

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Foglio/Data 22 / 1956

Particelle 252

GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

Tipo localizzazione localizzazione fisica

DESCRIZIONE DEL PUNTO

Coordinate x, y 12.371878,46.274575

Coordinata x 12.371878

Coordinata y 46.274575

CARATTERISTICHE DEL PUNTO

Quota s.l.m. 780

Proiezione e sistema di riferimento WGS84

NOTIZIE STORICHE

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Data 1856

Validità post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Data 1964

Validità ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale livelli continui

Numero di piani +4

Tipo di piani p.t., p.1, p.2, p.sottotetto

Suddivisione verticale corpo unico

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione struttura primaria Struttura verticale in muratura portante in pietra sbozzata a corsi suborizzontali Solaio e copertura in legno. Struttura primaria copertura: ordito semplice con travi parallele al colmo .

PIANTA

Riferimento alla parte intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota tutti i livelli

Schema corpo unico

Forma rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio Discreta stabilità; ghiaie con sabbie e materiale fino (sabbie, limi e argille 20%)

STRUTTURE

Ubicazione intero bene

Tipo	(diretta)
Qualificazione del tipo	continua
Tecnica costruttiva	(muratura)
Materiali	(pietra)

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione	intero bene
Tipo di struttura	pareti
Genere	in muratura
Qualificazione del genere	a corsi suborizzontali
Materiali	pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione	intero bene
------------	-------------

TIPO

Genere	soffitto
--------	----------

STRUTTURA

Riferimento	intero soffitto
Tecnica costruttiva	ordito e impalcato in legno
Specifiche tecniche	semplice

COPERTURE

Ubicazione	intero bene
------------	-------------

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere	a tetto
Forma	a due falde
Qualificazione della forma	a falde simmetriche

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento intera copertura

Struttura primaria ordito semplice

MANTO DI COPERTURA

Riferimento intera copertura

Tipo tegole

Qualificazione del tipo coppi

Materiali laterizio

SCALE

SCALE

Ubicazione interna

Genere scala

Categoria di collegamento

Quantità 1

Collocazione angolo nord est

Forma planimetrica a "U"

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento intera struttura

Tipo appoggiata

Tecnica travi e tavole

Materiali legno

SCALE

SCALE

Ubicazione esterna

Genere scala

Categoria d'accesso

Quantità 1

Collocazione laterale

Forma planimetrica rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento intera struttura

Tipo appoggiata

Tecnica blocchi di pietra

Materiali pietra rossa

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione p.t.

Genere cemento

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI

Ubicazione prospetto principale

Collocazione esterno

Tipo cornice

Qualificazione del tipo liscia

Materiali cemento

ELEMENTI DECORATIVI

Ubicazione prospetto nord

Collocazione esterno

Tipo cornice

Qualificazione del tipo liscia

Materiali cemento/pietra

ELEMENTI DECORATIVI

Ubicazione prospetto principale

Collocazione	esterno
Tipo	cornice
Qualificazione del tipo	a bocciarda
Materiali	pietra rossa

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte	strutture murarie
Stato di conservazione	buono

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte	coperture
Stato di conservazione	buono

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte	infissi
Stato di conservazione	buono
Indicazioni specifiche	sostituzione recente

RESTAURI

RESTAURI

Riferimento alla parte	infissi
Tipo di intervento	verniciatura

RESTAURI

Riferimento alla parte	cornici
Tipo di intervento	rifacimento in cls

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte	intero bene
Uso attuale	abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte intero bene

Uso storico abitazione

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica proprietà privata

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere documentazione allegata

Tipo fotografia colore

Codice identificativo 059_02562

Note prospetto principale

Nome file allegato



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere documentazione allegata

Codice identificativo 059_02563

Note estratto catastale

Nome file allegato



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


Genere documentazione allegata

Tipo fotografia colore

Codice identificativo 059_02564

Note catastino


Nome file allegato



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere	documentazione allegata
Tipo	fotografia colore
Codice identificativo	059_02565
Note	prospetti

Nome file allegato



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere	documentazione allegata
Tipo	fotografia colore
Codice identificativo	059_02566

Note

ingresso prospetto principale

Nome file allegato



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere documentazione allegata

Tipo fotografia colore

Codice identificativo 059_02567

Note prospetto nord

Nome file allegato



DOCUMENTAZIONE GRAFICA

Genere documentazione allegata

Tipo estratto catastale

DOCUMENTAZIONE GRAFICA

Genere documentazione allegata

Tipo pianta

DOCUMENTAZIONE GRAFICA

Genere documentazione allegata

Tipo prospetti

DOCUMENTAZIONE GRAFICA

Genere documentazione allegata

Tipo coni ottici

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data 2004

Nome Bazzaro A., Crupi V., Limoncin P., Scalamera N.

ANNOTAZIONI

Osservazioni

PROSPETTO PRINCIPALE Sulla porta d'ingresso c'è un foglietto impermeabilizzato con scritto: "Corona Giovanna Corona Alessandro Corona Walid via G. P. ascoli n° 19 Erto" Architrave in legno finestre sottotetto Architrave in legno finestra centrale 2 p. Arco di scarico in conci di pietra a sesto ribassato sopra la finestra centrale del p.t. e delle finestre del 1 p. e 2 p. Centina sopra le finestre del 1 p. e le due finestre laterali del 2 p. Infissi: intelaiatura in legno a 2 ante finestre del p.t. e del 1 p. porta a due ante in legno Oscuri a 2 battenti a doghe miste verticali all'esterno, orizzontali all'interno PROSPETTO NORD Infissi: finestre 1 p. e finestra 2 p. lato sx con intelaiatura in legno porta con doghe in legno disposte orizzontalmente a 1 anta porta 2 p. con doghe in legno disposte verticalmente a 2 ante con maniglie in carpenteria metallica Oscuri 1 p. e 2 p. lato dx: oscuri a 2 battenti con doghe disposte verticalmente; finestra a raso terra con oscuri in legno Particella storica del 1830 - 1850 e del 1850 - 1956 : mappale 629